

VIGNONET-GIRONDE- EGLISE SAINT BRICE

Restitution d'une coupe de pierre et restauration des voûtes de la nef et des bas côtés



Etat des supports avant restauration et restitution



Etat de la frise



Etat du médaillon



Fixation des zones
lacunaires
par impression
régulatrice de fonds



Passage de 2 couches de badigeon de chaux teinté

et restitution des filets

Retouches picturales des lacunes du médaillon



Restauration et restitution de la coupe de pierre terminée